


2 pièces

Repère 18
sur Ensemble
D.120.42.08.

2 pièces

Repère 16
sur Ensemble
D.120.42.08.

CES PIECES SONT
A REALISER PAR
LES STATIONS SERVICE
D'ENTRETIEN.

les bagues sont emmanchées
"serré".
FINITION = ALESOIR.

passer à 0,5 en ϕ sup^r en
REPARATION si les fonderies
sont ovalisées.
Realiser celles-ci d'autant

2 cotes REPARATION autorisées =
 $\phi 18,5$ et $\phi 19$ MAXIMAL

ces bagues sont valables
éqalt. pour ancien at^r AR.D12.

Matière	BRONZE Phosph.	Poids	Quantité pour 1 Avion
Traitement			2 + 2
Réception	-		
Protection	-	DESTINATAIRE EXT ^r pour Inform.	

PREP. ☐ C. ☐

Modification 42 4003 (D12) et 1025 (D120).

Valable pour D12 et D125
équipés des 2 types d'Atterrisseur AR.

Ce plan est la propriété de :

WASSMER - AVIATION

No. part :

Vérifié par :

Date :

Exécuté :

2.2.70
1

Designation :

WASSMER-AVIATION
ATTERRISEUR AR.D12/D120
BAGUES BRONZE COTES "REPARATION"

No.

D120.

42.02 - BIS.